



Chiasso, 18 giugno 2014

Ris. mun. 1025 / 16 giugno 2014

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

Signora
Denise Maranesi
6830 Chiasso

**RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL'INTERROGAZIONE DELLA
CONSIGLIERA COMUNALE DENISE MARANESI SUL DISSUASORE ABBASSA-
TO ALL'INIZIO DI CORSO SAN GOTTARDO SUD E SULLA SOLLECITATORIA
DI DATA 4 GIUGNO 2014**

Signora Consigliera comunale,

Il dissuasore di Corso S. Gottardo sud, rispetto a quello posizionato a nord, è sollecitato in misura molto maggiore per non dire abnorme, tanto che per la parte sud di Corso S. Gottardo era stata emanata un'ordinanza, nell'aprile 2005, per cui alle prime ore del mattino l'accesso ai fornitori era libero, ma oltre a ciò vi è un quotidiano e continuo afflusso di utenti e residenti che transitano in automobile per accedere alle loro proprietà e posteggiare nei rispettivi parcheggi sotterranei. Questa situazione si verifica invece in maniera molto ridotta a nord, nel senso che dall'incrocio del Corso con via Bossi ci sono pochi conducenti che devono accedere in auto per posteggiare, recarsi in ufficio o da uno studio medico, semplicemente perché possono agire diversamente senza essere costretti a transitare sul dissuasore, chiamiamolo "d'entrata nord", come invece si è costretti a fare a sud.

Le due situazioni di partenza non sono minimamente paragonabili e, come noto, situazioni diverse si affrontano su piani diversi.

E' pure noto che sul tratto sud del Corso si è verificato un numero maggiore di incidenti, rispetto al tratto nord, e che in questi erano rimasti implicati anche un ciclista e un'altra volta un pedone, scaraventati a terra dall'improvviso alzarsi del dissuasore.

In ogni caso, nel mese di giugno 2011, la Polizia comunale ha informato il Municipio della problematica dovuta ai numerosi passaggi di veicoli su Corso San Gottardo sud, ossia che su quel tratto di strada si registravano giornalmente circa 600 passaggi autorizzati tramite tessera.

Mediante risoluzione municipale n. 1026 del 14 giugno 2011, il Municipio ha risolto di abbassare i dissuasori a titolo sperimentale sulla parte sud del Corso per un periodo di 3 mesi, mantenendo tuttavia inalterata la segnaletica vigente, segnale Osstr. 2.01 "Divieto generale di circolazione", con tavola complementare "Servizio a domicilio e fornitori autorizzati".

Anche perché la segnaletica menzionata non necessita della presenza di un dissuasore.

In ogni caso, non sussiste nesso fra la risoluzione municipale menzionata e la mozione C. Coen, come non ve n'era al momento dell'emanazione dell'ordinanza per l'accesso dei fornitori al mattino.

Al termine del periodo di prova, visti i buoni risultati ottenuti dal punto di vista della sicurezza, nettamente migliorata, l'Esecutivo ha deciso di prolungare l'esperimento. Sono trascorsi tre anni e la cittadinanza non ha manifestato segni, per cui non condivide se la soluzione pragmatica messa in atto.

Anzi, le misurazioni effettuate successivamente dalla Polizia comunale indicavano un flusso medio giornaliero di circa 400 veicoli, ossia, con il dissuasore abbassato, una diminuzione di veicoli in transito.

Voglia gradire, signora Consigliera comunale, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo*

* Umberto Balzaretti

