



Chiasso, 14 gennaio 2015

Ris. mun. 15 / 13 gennaio 2015

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

Signori
Rajishar Ratnam, Constantin
Cojocariu, Paolo Cremonesi
6830 Chiasso

**RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL'INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI
COMUNALI RAJISHAR RATNAM, CONSTANTIN COJOCARIU E PAOLO CREMONESI
SULLA RETE METALLICA PRESSO IL CAMPETTO DEL CROCIONE**

Signori Consiglieri comunali,

La rete metallica attorno al campetto da calcio del Crocione risulta effettivamente danneggiata in vari punti, per cui deve essere rimpiazzata, come proposto nell'interrogazione, facendo però intervenire una ditta specializzata, dato che un tratto della recinzione presenta un'altezza di ca. 5 m.

Si concorda altresì sull'idea di creare un secondo cancello per agevolare il recupero della palla, nel caso in cui la stessa fuoriesce dal perimetro del campo.

In base a una stima elaborata internamente dai servizi comunali, i costi per i due interventi di cui sopra ammontano complessivamente a ca. fr. 15'000.-, preservando gli attuali pali della cinta esistente.

Il Municipio procederà alla relativa sistemazione.

Vogliate gradire, signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Moreno Colombo



il Segretario:

Umberto Balzaretti